		SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS
No.	TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN DE PRUEBA
1	TIFO DE PROEDA	TRANSFORMADORES Y REACTORES DE POTENCIA
1.01		Resistencia de aislamiento de devanados.
1.02		Factor de potencia de devanados.
1.03	Dough as Elf-duises	Reactancia de dispersión.
1.04 1.05	Pruebas Eléctricas	Resistencia óhmica de devanados.
1.05		Corriente de excitación. Resistencia de aislamiento del núcleo a tierra y a devanados.
1.07		Relación de transformación en todas sus derivaciones.
1.08		Rigidez dieléctrica.
1.09	Dwyshas al Assits	Factor de Potencia.
1.10	Pruebas al Aceite	Pruebas fisicoquímicas
1.11		Cromatografía de gases
1.12	D 1 51/11 D 111	Factor de potencia.
1.13	Pruebas Eléctricas a Boquillas.	Medición de capacitancias.
1.14 1.15		Collar caliente. Secado de transformadores al alto vacío.
1.16		Mediciones de alto vacío.
1.17	Otras Pruebas y Procesos	Prueba de punto de roció (humedad residual).
1.18	-	Tratamiento de aceite dieléctrico (Deshidratado y desgasificado)
1.19		Pruebas de abatimiento
1.20		Sistema de enfriamiento
1.21		preservación del aceite.
1.22		Cambiador de derivaciones con carga o sin carga
1.23		Control del cambiador de derivaciones e indicacion de posición en tablero de control.
1.24		Relevador Bucholz
1.25	Verificación y energción de les signicats	Relé de flujo del cambiador de derivaciones
1.26	Verificación y operación de los siguientes sistemas, accesorios y dispositivos de	TC'S tipo boquila (relación, polaridad,resistencia ohmica, saturación y burden).
1.27	protección.	Gabinetes de control y cajas auxiliares (sellado, calefacción).
1.28	•	Indicadores de temperatura de aceite y devanados
1.29 1.30		Indicadores de niveles de aceite Valvula de sobrepresión
1.31		Verificación del alambrado propio por fase
1.32		Verificación del cableado de cada fase al gabinete centralizador
1.33		Verificacion del cableado, del gabinete centralizador hacia caseta de control
1.34		Verificación del cableado relativo al sistema de distribución de señales de control
2	TIPO DE PRUEBA	INTERRUPTORES DE POTENCIA
2.01 2.02		Resistencia de contactos.
2.02		Sincronismo y tiempos de operación al cierre y apertura. Pruebas a boquillas (factor de potencia, medición de capacitancias).
	Pruebas Eléctricas	
2.04		Pruebas a TC's tipo boquilla (relación, polaridad, resistencia óhmica, saturación y burden).
2.05		Prueba de punto de roció (humedad residual).
2.06		Prueba de integridad a las camarás
2.07		Verificación del cableado interno y entre polos del interruptor.
2.08		Verificación del cableado del gabinete centralizador a la caseta de control. Mandos eléctricos (cierre, apertura, antibombeo, disparo libre [no a través del selector local- remoto] y
2.09		operación local y remota).
2.10		Mecanismo de operación.
2.11		Bloqueos, alarmas y/o disparos (por pérdida de presión, falla del mecanismo, etc.) y
	Verificación y operación de los siguientes	señalización en tablero de control.
2.12 2.13	sistemas, accesorios y dispositivos.	Verificación de la presión y humedad residual del gas SF6. Contador de operaciones.
2.13		Indicador de posiciones.
2.15		Operación manual de emergencia.
2.16		Gabinetes de control y cajas auxiliares (sellado, calefacción).
2.17		Operación de relevadores y contactos auxiliares (conexión y operación).
2.18		Disparidad de polos.
2.19	TIDO DE PRUEDA	Estanqueidad.
3 3.01	TIPO DE PRUEBA	CUCHILLAS SECCIONADORAS Decistopais de contectos
3.01	Pruebas Eléctricas	Resistencia de contactos. Verificación del cableado interno y entre polos de las cuchillas.
3.03		Verificación del cableado del gabinete centralizador a la caseta de control.
3.04	Verificación y operación de los siguientes	Mecanismo de operación cuchilla principal y de puesta a tierra.
3.05	sistemas, accesorios y dispositivos.	Gabinetes de control y cajas auxiliares (sellado, calefacción).
3.06		Verificación de relevadores y contactos auxiliares (conexión y operación) y señalización en tablero de
3.07		control. Mandos eléctricos o manuales (operación local y remota).
3.07 4	TIPO DE PRUEBA	TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
4.01	0 52 1 110257	Resistencia de aislamiento.
4.02		Factor de potencia.
4.03	Pruebas Eléctricas	Relación de transformación.
4.04		Saturación.
4.05		Polaridad.
4.06 4.07		Resistencia óhmica de devanados. Verificación del cableado entre fases al gabinete centralizador.
4.07	Vifiifi	Verificación del cableado del gabinete centralizador a la caseta de control.
4.09	Verificación y operación de los siguientes sistemas, accesorios y dispositivos.	Indicadores de niveles de aceite.
4.10	sistemas, accesorios y dispositivos.	Gabinetes centralizadores para señales de corriente (sellado, calefacción y tablillas
		cortocircuitables)
5	TIPO DE PRUEBA	TRANSFORMADORES DE POTENCIAL INDUCTIVOS Y CAPACITIVOS
5.01		Resistencia de aislamiento.
5.02 5.03	Pruebas Eléctricas	Factor de potencia. Capacitancia.
5.03		Capacitancia. Relación de transformación.
5.05		Verificación del cableado entre fases al gabinete centralizador
5.06	Verificación y operación de los siguientes	Verificación del cableado del gabinete centralizador a la caseta de control.
5.07	sistemas, accesorios y dispositivos	Indicadores de niveles de aceite.
5.08		Gabinetes centralizadores para señales de potencial (sellado, calefacción).
0.00		

6	TIDO DE DOLLEDA	ADADTADDAVOS
6 6.01	TIPO DE PRUEBA Pruebas Eléctricas	APARTARRAYOS Resistencia de aislamiento.
6.02	1 100000 Electricas	Factor de potencia
	Varificación vión de la companya	'
6.03	Verificación y operación de los siguientes sistemas, accesorios y dispositivos.	Verificación de aterrizaje.
	sistemas, accesorios y dispositivos.	
7	TIPO DE PRUEBA	BANCOS DE CAPACITORES
7.01		incluyendo interruptores, TC's, TP's, divisor resistivo, AP's, cuchillas desconectadoras, etc., deberán incluses definidas en este documento para cada uno de ellos.
7.00	Verificación y operación de los siguientes	Verificación del arreglo físico y eléctrico del banco.
7.02 7.03	sistemas, accesorios y dispositivos.	Características de fusibles.
8	TIPO DE PRUEBA	CABLES DE POTENCIA Y ACCESORIOS
8.01	Pruebas Eléctricas	Hi pot (rigidez dieléctrica). NOTA: Si es requerido por el cliente
8.02	Tracedo Electrodo	Prueba de VLF (hasta 34.5 KV)
8.03	-	Terminales en ambos extremos. Aterrizamiento de pantallas y su conexión.
8.04 8.05	-	Neutro corrido.
8.06	Verificación y operación de los siguientes	Nomenclatura e identificación de terminales.
8.07	sistemas, accesorios y dispositivos.	Radios de curvatura.
8.08		Sujeción y soporte.
8.09 9	TIPO DE PRUEBA	Características del cable.
9		SUBESTACIONES BLINDADAS AISLADAS EN GAS SF6
9.01	pruebas y verificaciones definidas, para cada uno	as SF6 (incluyendo interruptores, cuchillas desconectadoras, TC's, TPI's, etc.), en lo aplicable, las o de estos equipos, en los apartados previos de este documento. Adicionalmente, se enuncian las en su conjunto a las subestaciones blindadas aisladas en gas SF6:
9.02	Pruebas Eléctricas	Hi pot a partes conductoras de la subestación aislada en gas SF6. NOTA: Si es requerido por el cliente
9.03		Verificación de cableado interno y conexiones entre los distintos equipos, componentes, gabinetes de control local y sistemas de la subestación aislada en gas SF6 (control, fuerza, señalización, etc.).
9.04	Verificación y operación de los siguientes	Estanqueidad de los compartimentos.
9.05	sistemas, accesorios y dispositivos.	Verificación del sistema de aterrizamiento de la subestación.
9.06 9.07	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Nomenclatura de los componentes de la subestación aislada en gas SF6. Sistema de calefacción y alumbrado en gabinetes de control local.
9.07	1	Verificación de funcionamiento de grúa viajera.
9.09	1	Verificación de funcionamiento del sistema de inyección-extracción de aire para
		evacuar fugas de gas SF6.
10	TIPO DE PRUEBA	TABLEROS METÁLICOS BLINDADOS TIPO METAL-CLAD
10.01		yendo interruptores, TC's, TP's, AP's, etc.), en lo aplicable, las pruebas y verificaciones definidas, para evios de este documento. Adicionalmente, se enuncian las pruebas preoperativas que deberán realizarse en su conjunto al tablero Metal-Clad
10.02	-	Resistencia de alta tensión Hi pot. NOTA: Si es requerido por el cliente
10.03	Pruebas Eléctricas	Resistencia aislamiento antes y después de la prueba de Hi Pot. NOTA: Si es requerido por el cliente
10.04		Resistencia de contactos en conexión de enchufe.
10.05		Conexiones en barras principales y derivaciones.
10.06 10.07	-	Sistema de calefacción y alumbrado de celdas. Sellado de puertas y celdas, y operación de barreras de seguridad.
10.07	1	Verificación de cables de potencia e identificación de terminales.
10.09	Verificación y operación de los siguientes	Verificación de cableado interno y conexiones entre los distintos equipos, componentes y sistemas del
	sistemas, accesorios y dispositivos.	tablero metal-clad (control, fuerza, señalización, etc.).
10.10	1	Verificación de fusibles.
10.11 10.12	-	Barras de tierras y conexiones. Bloqueos (mecánicos y eléctricos)
10.12	1	Sistema de extracción y deslizamiento de interruptores y TP's.
11	TIPO DE PRUEBA	TRANSFORMADORES DE SERVICIOS PROPIOS
11.01		Resistencia de aislamiento de devanados.
11.02	Pruebas Eléctricas	Relación de transformación en todas sus derivaciones.
11.03 12	TIPO DE PRUEBA	Factor de potencia de devanados. BATERÍAS Y CARGADORES
12.01	O DE I ROEDA	Tensión por celda y tensión total.
12.02]	Desconexión de CA para verificar alimentación a la carga.
12.03	Dwishes 514-this-s-	Operación de control automático de repartición de cargas en bancos y cargadores
12.04	Pruebas Eléctricas	(1+1) para comunicaciones Prueba de descarga al banco de baterías
12.04		Prueba de descarga al banco de baterías Prueba de densidad a las celdas del banco de baterías
12.06		Aplicación de voltaje de igualación y flotación al banco de baterías
12.07		Numeración de celdas.
12.08		Nivel de electrolito.
12.09 12.10		Densidad de electrolito. Puentes entre celdas.
12.10		Temperatura en régimen de carga y descarga.
12.12	Verificación y operación de los siguientes	Equipo de detección de tierras.
12.13	sistemas, accesorios y dispositivos.	Operación del cargador de baterías en cargas de flotación e igualación.
12.14		Alarmas y protección del cargador de baterías.
12.15 12.16		Operación de inversores y UPS. Operación equipos modulares de fuerza.
12.17		Cableado y conexión del banco de baterías y cargadores con el tablero de servicios propios de CD.
13	TIPO DE PRUEBA	RED DE TIERRAS
13.01 13.02	Pruebas Eléctricas	Medición de resistividad del terreno (para el diseño del sistema de tierras) Medición de la resistencia eléctrica de la red completa
13.02		Conductor en la malla principal y en derivaciones.
13.04	Verificación y operación de los siguientes	Tipos de conectores empleados.
13.05	sistemas, accesorios y dispositivos.	Ubicación y tipo de registros, incluyendo varillas de aterrizamiento.
13.06		Conexiones a tierra en equipos, estructuras y edificaciones.